

Erweiterte Features des LSP 500 PRO Firmware Updates Version 1.6.1 und der iPad App 1.6

Mit den neuen für das drahtlose PA-System LSP 500 PRO entwickelten Features konnte die Bedienbarkeit dieser bahnbrechenden Beschallungslösung weiter verbessert werden.

Die neue Firmware 1.6.1 bietet viele Verbesserungen und neue Features in Bezug auf WLAN- und Bluetooth-Konnektivität sowie auf den eingebauten USB-Player. Insbesondere konnte die Leistung der drahtlosen Bedienung verbessert werden.


Die neue Firmware ist als Download erhältlich auf der LSP 500 PRO Produktwebsite.

iPad App 1.6

Durch die umfassende Überarbeitung der LSP 500 PRO iPad App konnten eine stabilere Konnektivität und eine bessere Leistung der Wi-Fi Kommunikation erreicht werden.




In der LSP 500 PRO iPad App ist die SSID des aktuellen Wi-Fi Netzwerks in der Tab-Leiste sichtbar. So kann leicht überprüft werden, ob man sich immer noch im gewählten Wi-Fi Netzwerk befindet, nachdem man dessen Reichweite verlassen hat und zurückkehrt.



Sollte kein Wi-Fi Netzwerk verfügbar sein, wird dies durch einen visuellen Indikator in der Tab-Leiste angezeigt.

USB Player

Die Bedienbarkeit der eingebauten USB Players und Recorders konnte weiter optimiert werden. Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen wird und das Abkürzungssymbol erscheint, gelangt man durch Drücken des Jog-Dials direkt zum Player/Recorder-Screen.




Folgende weitere Features des USB Players wurden verbessert:

- Da das USB-Speichergerät auch zum Aufnehmen genutzt werden kann, öffnet sich der Screen auch dann, wenn sich keine Daten auf dem Gerät befinden.
- Drückt man den Back-Button innerhalb der ersten fünf Sekunden eines abgespielten Liedes, wird das vorherige Lied gespielt.
- Drückt man den Back-Button nach den ersten fünf Sekunden eines abgespielten Liedes, startet dieses Lied noch einmal.

Mischpult

Um die Bedienbarkeit der iPad App noch einfacher zu gestalten, ist der Name der jeweiligen Box für jeden Kanal in der Mischpult-Ansicht verfügbar. Somit können alle Inputquellen für jeden Lautsprecher einfach identifiziert werden.



Weitere Verbesserungen der Firmware Version 1.6.1 sind:

- Der SSID-Scan wurde deutlich beschleunigt.
- Nicht verfügbare Wi-Fi-Netzwerke werden direkt in der SSID-Liste markiert.
- Die Bluetooth Firmware und Konnektivität wurden verbessert.



Für den Download des Firmware Updates klicken Sie bitte [hier](#).

In der Release Note finden Sie eine umfassende Beschreibung aller Änderungen sowie ein Manual, das erklärt, wie das Update durchzuführen ist.